

住宅用火災警報器のリコール情報

住宅用火災警報器の一部に不具合の発生しているものがあり製造者・販売者等において無償修理、交換等の措置を行うとして公表済みのものを掲載しています。

詳しくは、各社の相談窓口へ連絡してご確認ください。

製造業者名	製品名／不具合等の概要	相談窓口
ホーチキ株式会社	住宅用火災警報器(SS-2LIA-10HC) 電池切れ検知機能の不具合。	土、日、祝除く 9時00分～17時00分 0120-998-882
マックス株式会社	火無安全「かないあんぜん」 短期間で電池切れとなる可能性がある。	土、日、祝除く 9時00分～17時30分 0120-301-359
(株)センチュリー	ねつの見張り番 低温にて自動試験異常を発する可能性がある。	特販事業部 03-5818-7065
日本フォンオール株式会社	煙雷 感知機能に異常がなくても故障警報を発する可能性がある。	土、日、祝除く 9時00分～17時30分 0120-616-250
東芝ライテック株式会社	なるるミニ 煙式 短期間で電池切れ等となる可能性がある。	土、日、祝除く 9時00分～17時00分 0120-988-891
ヤマトプロテック株式会社	けむぴー(YSA-210等) 短期間で電池切れとなる可能性がある。	土、日、祝除く 9時00分～17時00分 0570-080100
ヤマトプロテック株式会社	けむぴー(YSA-510VT等) 使用部品の不具合により、誤警報又は故障警報が鳴動する場合がある。	土、日、祝除く 9時00分～17時00分 0120-801-084