




使用済み電池の保管 に注意してください




平成 30 年 11 月 28 日に大阪府内のホームセンターが全焼する火災がありました。原因は、使用済みボタン電池をまとめて入れていたポリ袋から火花が散り、周りに飛び火していく様子が防犯カメラに映っていたことから、複数のボタン電池同士の接触により、残っていた電気で発熱・発火した可能性があるとして報道発表がありました。

各ご家庭において使用済み電池を保管する場合は、電池に電気が残っている可能性がありますので、**電池のプラス極とマイナス極に電気を通さないビニールテープなどを貼り、絶縁していただきますようお願いいたします。**


使用済み電池の絶縁方法例



【乾電池】



【コイン型電池】



【ボタン電池】